

# POP information

お客様各位

2019年3月

(No.19008)

ポップリベット・ファスナー株式会社

## POP コードレスリベットツール「PB2500」、

### 一部機種でノーズピースが外れ難い現象発生に対するお詫び

拝啓 時下益々ご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。空油圧式と遜色の無い締結速度、モーター寿命の長いブラシレスモーター搭載等により、大変なご好評をいただいている POP コードレスリベットツール「PB2500」につきまして、2018 年末までに製造した一部に、ノーズピースが市販のレンチやスパナでは、取り外し難いというご指摘をいただきました。誠に恐縮ではございますが、該当されるお客様は、弊社の営業担当にお問い合わせいただけますよう、お願いいたします。弊社工場にて無償にてノーズピースを取り外し、お客様に返却させていただきます。今後とも NPR は総合ファスニングシステムメーカーを目指し邁進しつづけますので、何卒ご高承のうえ、倍旧のご愛顧を賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

## 記

### POP コードレスリベットツール「PB2500」、一部機種でノーズピースが外れ難い現象発生に対するお詫び

内容： PB2500 の一部機種で、市販のレンチやスパナではノーズピースが取り外し難い場合があります。

要因： 弊社での組み立て時、ノーズピース取り付け強度が高かったことが発生要因です。

対応： 弊社工場にて、無償でノーズピースを取り外し、お客様に返却させていただきます。

該当されるお客様は、弊社営業担当にお問い合わせをお願いいたします。

対策： 該当部品取り付け時の強度を変更いたしました。

「該当部位」

POP コードレスリベットツール「PB2500」

ノーズピース



備考)POP インフォメーションは、弊社 HP で公開中です。[http://www.popnpr.co.jp/popinfo/01\\_index.html](http://www.popnpr.co.jp/popinfo/01_index.html)

ポップリベット・ファスナー株式会社

本社／東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル Tel: 03-3265-7291

**STANLEY**  
Engineered Fastening